

АКТ

комиссионной проверки состояния охраны, технической оснащенности, укреплённости и антитеррористической защищённости объекта

« 11 » июля 20 18 год

г. Ступино

Состав комиссии: Старший инженер группы ОБЭИТСОБ Ступинского ОВО – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Московской области» Ленин В.Ю.;
Главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации
Ступинского муниципального района Кострикина И.А.;
Н.о. начальника УУП и ДН ОМВД России по Ступинскому району Соловьева Ю.В.

(должность, Ф.И.О.)

С участием (в присутствии): Заведующего МАДОУ Большеалексеевский детский сад
комбинированного вида «Калинка» Рычковой Н.Н.

(руководитель объекта, зам. по безопасности и т.д.)

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ МАДОУ Большеалексеевский детский сад комбинированного
вида «Калинка»

(полное наименование объекта)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

2-х этажное типовое кирпичное здание, пол и потолок – ж/б перекрытие

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

1.1. Ведомственная принадлежность Муниципальная собственность

1.2. Адрес, телефон: 142853, Ступинский район, с. Большеалексеевское, ул. Школьная, вл.4,
845-96-34

1.3. Руководитель: Рычкова Н.Н. 8-926-120-77-56

1.4. Зам. по безопасности: Гуськова О.В. 8-925-202-08-91

2. Характеристика прилегающей местности: Объект расположен в с. Б. Алексеевское в жилом
секторе

3. Характеристика объекта:

3.1. Площадь объекта: 951,2 м2 3.2. Периметр: 285 м

3.3. Количество сотрудников персонала: 21 чел

3.4. Максимальная посещаемость в сутки: 77 чел

3.5. Наличие построек на территории объекта: 4 теневых навеса, 1 хоз. блок

Подъездных путей: 2 шт.

Взгостоянок: Нет

Других сооружений: Нет

3.5. Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, место нахождения ключей, лица, имеющие к ним доступ:

2 шт., металлические, ключи на вахте

3.7. Освещенность периметра и территории объекта: удовлетворительное

3.8. Наличие объекта энергоснабжения (резервного питания): Нет

4. Организация охраны объекта.

4.1. Наличие и вид охраны: Сторожевая

4.2. Наименование организации осуществляющая охранную деятельность, юридический адрес, Ф.И.О., должность и телефон руководителя, где зарегистрирована, №, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность:

4.3. Количество сотрудников охраны (в смену): 1/1

Количество постов (патрулей): 1

Режим несения службы: 07.00-19.00 дежурный администратор, 19.00-07.00 – сторож

4.4. Средства охраны: Нет

4.5. Тип и количество оружия: Нет

4.6. Организация связи (радиосвязь, телефонные линии, прямая телефонная связь) между постами и центральным пунктом: ГТС, сотовая связь

4.7. Наличие системы оповещения: Звуковая

5. Техническая укрепленность и оснащенность объекта:

5.1. Наличие основного и дополнительного ограждения периметра, тип конструкции, высота и общая протяженность (м) ограждений: Металлический забор по периметру высота 1,5 м;

5.2. Наличие выделенных зон безопасности: Нет

5.3. Наличие противотаранных устройств: Нет

Устройств принудительной остановки ТС: Нет

Раздвижные металлические ворота: Нет

Автоматические шлагбаумы (с ДУ): Нет

5.4. Наличие металлических дверей 6 шт.

Домофон: В наличии, не подключен

Распашные металлические решетки: Нет

5.5. Наличие и тип системы видеонаблюдения: В наличии цифровая

5.5.1. Видеокамеры: 4 внешних

(количество, тип, внутренние, внешние, в т.ч. за местами парковки автотранспорта; идентификационные камеры считывания номеров)

5.5.2. Регистратор: 1 шт., DVR H.264 – на вахте

(количество, тип, место установки)

5.5.3. Монитор: 1 шт. Samsung – на вахте

(количество, тип, место установки)

5.5.4. Срок хранения видеоинформации: 30 суток

5.6. Наличие телефонов с АОН: В наличии

5.7. Наличие металлодетекторов: Нет

(стационарные, носимые, количество, тип)

5.8. Тревожная сигнализация: В наличии с выводом на ПЦО Ступинского ОВО,
установлена в музыкальном зале

(тип, места установки, вывод сигнала)

5.9. Наличие радиобрелков: 4 шт.

(количество, тип)

5.10. Наличие химловушек и средств экстренного вызова полиции, формирующих сигнал «тревога» не зависимо от действий персонала: Нет

(количество, тип, места установки)

5.11. Охранная сигнализация: Нет

(тип, места установки, вывод сигнала)

5.12. Наличие системы контроля доступа Нет

(тип, места установки)

5.13. Пожарная сигнализация: АПС с выводом на «Пульс 01»

(тип, места установки, вывод сигнала)

5.14. Наличие первичных средств пожаротушения, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, щитов, наличие лопат: В наличии

5.15. Наличие КПП для прохода: Нет

5.16. Наличие КПП для проезда: Нет

5.17. Наличие и тип взрывозащитных контейнеров, установок локализации взрыва: Нет

5.18. Наличие и тип газоанализаторов: Нет

5.18. Наличие и тип интроскопов: Нет

6. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

Осуществляется

6.1. Наличие приказа по организации: КПП, проезда автотранспорта: В наличии,
приказ №44 от 30.08.2016, приказ №47 от 30.08.2016

6.2. Организация дежурств руководящего состава и обслуживающего персонала:
Согласно графика

6.3. Наличие журнала учета посетителей, журнала проведения инструктажей о порядке действий при угрозе совершения террористического акта, при обнаружении ВУ, ВЧ, ВВ и иных подозрительных предметов, нештатных ситуациях, других противоправных действий: В наличии

6.4. Организация и осуществление контроля за помещениями и территориями объекта, сданными в аренду: Медицинский кабинет, договор №4/1 от 17.02.2016

7. Организация делопроизводства по антитеррористической направленности.

7.1. Приказы о создании антитеррористической комиссии, разработка планов действий при возникновении ЧС природного и техногенного характера, террористических угроз, планов гражданской обороны, противопожарной защиты, должностные инструкции руководству и персоналу: В наличии, приказ №45 от 30.08.2016

2. Схемы эвакуации, планы и графики проведения учений и тренировок по эвакуации людей, паспорт антитеррористической защищенности объекта, наличие инструкций, алгоритмов действий и памяток о порядке действий и т.д.:

В наличии

8. Организация взаимодействия администрации объекта (с антитеррористической комиссией, территориальными подразделениями ОМВД, МЧС, УФСБ, УУП, пожарными, номера их телефонов, Ф.И.О., должность):

Осуществляется

9. Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности (дата, кем проводились, выводы проверок и основные недостатки):

2016 год, комиссия

10. В ходе проведения проверки членами комиссии составлено протоколов по ст. _____

Нет


11. Выявленные недостатки в ходе проверки: *Нарушения законодательства РФ не выявлено*

12. Выводы комиссии и рекомендации: *1. Дооборудовать систему видеонаблюдения дополнительными видекамерами для обеспечения обзора за всей прилегающей территорией и внутренними помещениями и возможностью вывода на АПК «Безопасный регион».*

2. Восстановить работоспособность аудиодомофона на основном входе в здание детского сада.

3. Установить автономную систему оповещения при ЧО и ЧС.

Члены комиссии:



Леньшин В.Ю.

Кострикина И.А.

Соловьева Ю.В.

Рычковой Н.Н.



(должность, Ф.И.О.)

Копию акта получил

от « _____ »

20 *17*

года.

на *4* листах